

4-393/2

4-393/3

w bud.

4-396/16

MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU ZGODNIE Z PUNKTEM 10.3 B  
PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

396/17;23

447/2;71