

Krzelów -gmina Sędziszów  
-badanie podłoża gruntowego na działce nr 576/7  
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja

Opinia geotechniczna  
Mapa dokumentacyjna  
Skala 1:500

## OBJAŚNIENIA:



Lokalizacja i numer wykonanego  
otworu penetracyjnego  
oraz linia przekroju

