

WYKRES SONDOWANIA SL

SONDA nr 1


Otwór nr 2

TEMAT: **OPINIA GEOTECHNICZNA**

Krzelów -gmina Sędziszów

-badanie podłoża gruntowego na działce nr 576/7

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja



Liczba uderzeń w warstwie 0,0 - 1,0 przeliczona wzorem Dudycza