






Załącznik do kosztorysu

- wykaz stolarki do wymiany w ramach zadania
termomodernizacja budynku szkoły - budynek główny
elewacje oznaczone w projekcie budowlanym Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4,

	Okno	Okno	Okno	Okno	Drzwi zewnętrzne
SCHEMAT					
Wymiary w świetle ościeży	244 x 208	240 x 160	241 x 85	140 x 82	100 x 205
Ilość sztuk	9	1	11	6	1

Okna:
Stolarka okienna zewnętrzna PCV, w kolorze białym,
wsp. przenikania ciepła U = 1,1W (m2*K)

UWAGA:
Ze względu na fakt iż zamontowana stolarka okienna i drzwiowa posiada odchylki dochodzące do kilku centymetrów,
wymiały okien i drzwi do wymiany i ich ilość sprawdzić na budowie.

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku szkoły - budynek główny - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie		Adres: Krzelów Nr ewid. gruntu 576/7	
Przedmiot rysunku: Wykaz stolarki		Skala: 1 : 100	Nr rys.
Opracował: Jacek Krzysztolik upr. bud. K1 438/94		Data: Marzec 2012 r. Podpis:	