


ZAŁĄCZNIK DO KOSZTORYSU  
- WYKAZ STOLARKI DO WYMIANY W RAMACH ZADANIA  
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU



Elewacja Nr 1

Nie przewiduje się stolarki do wymiany

Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku internatu - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie		Adres: Krzelów Nr ewid. gruntu 576/7	
Przedmiot rysunku: Elewacja Nr 1 - wyszczególnienie stolarki do wymiany		Skala: 1 : 200	Nr rys.
Opracował: Jacek Krzysztofik upr. bud. KI 438/94		Data: Marzec 2012 r. Podpis:	