

## 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa w 2021 roku sprasowanej biomasy drzewnej typu pellet klasy A1 o granulacji 6 mm do pomieszczenia składu opału w budynku kotłowni oraz zewnętrznego składu opału przy budynku kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w ilości **150 ton**, o parametrach :

- pellet drzewny umieszczony na paletach transportowych, pakowany w workach 15 kg, opatrzonych etykietą producenta informującą o klasie produktu
- spełniający normy: PN-EN ISO 17225-2:2014, **klasy A1**
- średnica 6 mm
- długość w przedziale: 15 mm < 40 mm
- zawartość popiołu < 0,7%
- wilgotność < 10 %
- wartość opałowa > 16,5 MJ/kg
- gęstość nasypowa > 600 kg/m<sup>3</sup>
- pellet nie może zawierać piasku, ani żadnych innych zanieczyszczeń.

Kod CPV pellet — 09111400-4

## 2. Dostawa pelletu przy pomocy samochodu max. do 24 ton jednorazowo, workowanego po 15 kg umieszczonego na paletach bezzwrotnych.

2.1. pierwsza dostawa – max. do 7 dni po podpisaniu umowy – min. **20 ton**

2.2. ostatnia dostawa - 31.08.2021 roku (termin wymagany)

### Zamawiający zastrzega:

zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostaw o **20 %** w stosunku do wielkości wagowej (150 ton) zamawianej ilości na całość dostaw.

## 3. Rozładunek na terenie Zamawiającego wózkiem typu paleciak lub innym środkiem transportu będącego w dyspozycji Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z dostarczeniem materiału (tj., zakup, transport, rozładunek) we wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsce – magazyn składu opału w budynku kotłowni oraz plac zewnętrzny.

Dostawy mogą być realizowane sukcesywnie do 31.08.2021 roku lub skumulowane właściwymi środkami transportu jednorazowo.

Rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie i rzeczywiste ilości dostarczonych materiałów, potwierdzone przez obsługę kotłowni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości i masy wagowej opału przy każdej dostawie. Jakość ta ma odpowiadać parametrom, jakich żąda Zamawiający.

Na potwierdzenie zgodności parametrów dostarczanego opału Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na żądanie Zamawiającego świadectwo Jakości.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wymaganymi parametrami a dostarczonym opałem i świadectwem jego jakości koszty badania jakości opału ponosi Wykonawca.

Nie spełnienie parametrów jakości opału jak i brak aktualnego świadectwa jakości stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

#### **Informacje dodatkowe (dotyczące przedmiotu zamówienia):**

1. powierzchnia pomieszczenia składu opału 47,97 m<sup>2</sup> ( 11,70 m x 4,10 m )
2. wysokość manewrowa pomieszczenia składu opału 3,2 m
3. brama wjazdowa do pomieszczenia składu opału: 2,4 m x 2,7 m
4. teren przed pomieszczeniem składu opału – utwardzony, kostka brukowa
5. utrudnienia – przed wjazdem do pomieszczenia składu opału występują liny odciągowe od kominów
6. powierzchnia zewnętrznego składu opału 168 m<sup>2</sup> ( 28 m x 6 m ) , nawierzchnia – trylinka wjazd na teren składu - brama szerokość 5 m